



Câmara Municipal de Cambará

- Estado do Paraná -

Indicação nº. 127/2016 – Prefeitura Municipal de Cambará

O vereador Claudinei Guimarães Tironi, por meio deste, solicita ao Chefe do Executivo Municipal, senhor João Mattar Olivato, que este determine ao setor competente da Administração Pública, que sejam tomadas as providências devidas com relação ao bueiro que está entupido e sem placa de proteção na Rua Manoel Henrique esquina com a Rua João Pereira Lima (esquina da casa do Senhor Valdemar Molina).

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a indicação tendo em vista que o bueiro que há nessa esquina se encontra entupido devido à falta da placa de proteção. Deste modo, deve ser realizada a limpeza do bueiro e posteriormente a colocação de uma placa de concreto adequada para proteção, sendo essa uma forma de proteção ao pedestre e também uma maneira de evitar novamente a entrada de lixos que o entupam e causem transtornos. Não se pode olvidar que nas condições atuais que o mesmo se encontra leva um enorme risco em dias chuvosos, fator pelo qual necessita de providências urgentes, para salvaguardar os cidadãos.

Sala das Sessões em 30 de maio de 2016.

Claudinei Guimaraes Tironi
Vereador

09h15min