



Câmara Municipal de Cambára

- Estado do Paraná -

Indicação nº. 071/2021 – Sec. de Infraestrutura e Logística do Estado

PROTOCOLO - 083

Recebi o presente documento
Em 22/02/2021

ENCAMINHE-SE
Em 22/02/2021

Presidente

Os vereadores que abaixo subscrevem, por meio deste, solicitam ao Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, senhor Sandro Alex, que este determine ao setor competente, que seja tomada as devidas providências para maior efetividade, adequação e fiscalização na execução e finalização das obras de recapeamento realizadas na PR-431, que liga a cidade de Cambára/PR a Jacarezinho/PR, bem como que seja efetuado obras de melhorias nos trevos que dão acesso ao nosso Município.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente indicação em razão dos transtornos causados pela lentidão e má prestação dos serviços na realização das obras de recapeamento na PR-431, trecho que liga a cidade de Cambára/PR a Jacarezinho/PR. Isso porque a situação atual em que o mencionado trecho da rodovia se encontra, qual seja, asfalto irregular, repleto de buracos, além, ainda, de contar com um acostamento em total desnível, possuindo um degrau de aproximadamente 30 (trinta) centímetros em determinados trechos tem ocasionado inúmeros acidentes, inclusive acidentes fatais que poderiam ser evitados com melhorias simples no local. Destaca-se que há alguns anos determinada empresa realiza algumas operações de recapeamento asfáltico e operações tapa buracos no local, mas com qualidade precária, sendo danificado com extrema facilidade e proporcionando piora na condição da estrada. Vale lembrar que a estrada em questão é muito utilizada por caminhões, inclusive para desviarem de um dos pedágios de mais alto valor do Estado (Jacarezinho/Ourinhos), e não possui duplicação em momento algum de sua via no trecho mencionado, além, ainda, de apresentar trevos de acesso aos municípios em qualidade precária, sem segurança alguma. Não bastasse isso, há um imenso desnível deixado por obras anteriores entre a pista e o acostamento, que tem sido causador de diversos acidentes na região já que o “degrau” deixado, facilmente ocasiona a perda da direção do veículo. Por fim, quanto aos trevos de acesso ao Município, em razão, principalmente, da falta de sinalização do local, tem sido causadora de diversos e corriqueiros acidentes, uma vez que as condições atuais apresentadas neste trecho da Rodovia colocam seus usuários em risco pela notória falta de segurança.



Câmara Municipal de Cambára

- Estado do Paraná -

2

Sala das Sessões em 19 de fevereiro de 2021.

Geraldo de Paula Dias Carvalho
Vereador

João Mattar Olivato
Vereador

Karen Aparecida Daniel
Vereadora

Marcio José Albertini
Vereador

Marcos Roberto de Oliveira
Vereador

Nelson Olivato Junior
Vereador

Raffaello Frascati
Vereador

Rogério Frutuoso
Vereador

Walmir Joaquim
Vereador

11h13min.